


DESSIN TECHNIQUE N° 3.2.1

Installation correcte du «Carénage Avant» - Groupe 3


Position correcte / Correct position



TECHNICAL DRAWING No. 3.2.1

Correct installation of the "Front Fairing" - Group 3

Position acceptable / Acceptable position



Position non acceptable si une quelconque partie des tubes du pare-chocs avant se trouve dans les zones marquées (A).

Not acceptable position if any part of the tubes of the front bumper are in the marked areas (A).

